Objectifs :
Contrôler des pièces soudées

Public concerné et prérequis :
Prérequis :

Qualification des intervenants :
Formateur certifié COFREND niveau 2 ou niveau 3 avec expérience du terrain

Moyens pédagogiques et techniques :
Outils et matériel d'ultrasons sur échantillons représentatifs

Durée, effectifs :
40 heures.
6 stagiaires.

Programme :
1. Procédés de soudage et défectologie des soudures.

Modalités d'évaluation des acquis :
Mise en application sur pièces représentatives ; questionnaires quotidiens

Sanction visée :
Attestation de stage

Matériel nécessaire pour suivre la formation :
Chaussure de sécurité et vêtements de travail

Délais moyens pour accéder à la formation :
L'inscription aux formations peut se faire jusqu'à 24h avant le début de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Accessible aux personnes à mobilité réduite, pour les autres handicaps, veuillez nous contacter.

Taux de réussite à la formation :
Les statistiques de 2024 ne sont pas disponibles, ce module étant nouveau en 2025. Vous pouvez néanmoins vous référer aux statistiques des formations UT1 et UT2.

Taux de satisfaction de la formation :
Les statistiques de 2024 ne sont pas disponibles, ce module étant nouveau en 2025. Vous pouvez néanmoins vous référer aux statistiques des formations UT1 et UT2.

MAJ : 06/07/2026